

Mitteilung

Funktionsstörungen am Filterbandvorschub der Raumluftüberwachung

Wiederholt kam es in der im Rückbau befindlichen Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) nachts zum Ansprechen Warnung der Raumluftüberwachungsgeräte. Um diese Uhrzeit werden keine Arbeiten in der Anlage durchgeführt. Es handelt sich um kein reales Überschreiten des Grenzwertes sondern um Funktionsstörungen des Filterbandvorschubes, wodurch die Warnung ausgelöst wurde. Der Raum wurde vorsorglich gesperrt und nach weiteren Messungen vom Strahlenschutz wieder freigegeben.

Die zuständige Aufsichtsbehörde wurde informiert. Das Ereignis hatte keine Auswirkungen auf das Personal, den sicheren Betrieb der Anlage und die Umwelt.